

Pogorszenie parametrów dostarczanej wody dla odbiorców przy ul. Dytrycha, Pod Młynem, Milowickiej, Al. Rośdziełskiego, Łtyznej | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna



WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA

<https://intracom.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/aktualnosci/Pogorszenie-parametrow-dostarczanej-wody-dla-odbiorcow-przy-ul.-Dytrycha-Pod-Mlynem-Milowickiej-Al.-Rozdzienskiego-Zyznej/idn:399>

## **Pogorszenie parametrów dostarczanej wody dla odbiorców przy ul. Dytrycha, Pod Młynem, Milowickiej, Al. Rośdziełskiego, Łtyznej**

## **Pogorszenie parametrów dostarczanej wody dla odbiorców przy ul. Dytrycha, Pod Młynem, Milowickiej, Al. Rośdziełskiego, Łtyznej**

2014-10-14

Pogorszenie parametrów dostarczanej wody dla odbiorców przy ul. Dytrycha, Pod Młynem, Milowickiej, Al. Rośdziełskiego, Łtyznej W związku z przekroczeniem parametrów jakości wody dostarczanej przez Główny Łódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. informujemy, że u odbiorców przy ul. Dytrycha 1 - 21; Pod Młynem 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 69; róg Pod Młynem i Milowicka; Al. Rośdziełskiego 194, 199, 201, 203, 205, 209; Łtyzna 1, 2; stwierdzono przekroczenie w stosunku do wymagań aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r (DZ.U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) parametrów jakości wody takich jak: Żelazo, mangan, mętność i barwa.

Charakter tych zanieczyszczeń nie zagraża zdrowiu konsumentów i woda jest zdatna do spożycia po jej zagotowaniu.

Obecnie trwają prace naprawcze prowadzone przez Główny Łódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w celu przywrócenia jakości wody odpowiadającej obowiązującym normom.

O poprawie jakości dostarczanej wody poinformujemy w następnej komunikacie.

Za utrudnienia przepraszamy.